

Manuál Gibbs

		Základní	Výměna Dat	Tvorba Geometrie	Začínáme s GibbsCAM	Průvodce instalací	Co Je Nového	Průvodce Moduly	Référence Langage Macro	Post HASTE	Průvodci	Soustružení	Frézovací	Frézování/Soustružení	Multifunkční Stroje	Pokročilé Frézování	Import Těles	2.5D Tělesa	SolidSurfacer	4-osy plynule	5-os plynule	Simulace Obráběcích Strojů	Systém Polohování Otočných Stolů	Volumill	Drátořez EDM
Softwarový balík	Soustružení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
	Frézování	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■												
	Frézování/Soustružení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	2.5D Tělesa Frézování	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		■							
	2.5D Tělesa Frézování/Soustružení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■							
	3D Frézování	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■			■						
	3D Frézování/Soustružení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■						
	5-osé frézování & Multifunkční stroje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■				
Moduly	4-osy plynule																			■					
	5-os plynule																				■				
	Souřadnicové systémy - rozšiřující modul															■									
	Interoperabilita s jakýmkoliv CAD		■																						
	Databáze CutDATA					■																			
	Simulace obráběcích strojů																					■			
	Multifunkční stroje (MTM)														■										
	Rotační frézování												■												
	Import Těles																■								
	SolidSurfacer																		■						
	Polohovací otočné stoly (TMS)																						■		
	VoluMill																							■	
	Drátořez EDM																								■