Manuel Gibbs



		Références communes	Data Exchange	Création de Géométries	Guide de Démarrage	Guide d'Installation	Nouveautés	Plug-Ins	Référence Langage Macro	Post HASTE	Assistants	Tournage	Fraisage	Fraisage/Tournage	Machines Multitâches	Multiplans	Solids Import	2.5D Volumique	SolidSurfacer	4 Axes	5 Axes	Simulation Machine	Gestion de Posages Multipièces	Option Volumill	Wire-EDM
Pack	Tournage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
	Fraisage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■												
	Fraisage/Tournage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	2.5D volumique Fraisage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		■							
	2.5D volumique Fraisage/Tournage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■							
	Fraisage 3D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■			■						
	Fraisage/Tournage 3D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■						
	Fraisage 5-axes & MTM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■				
Options	4 Axes																			■					
	5 Axes																				■				
	Multiplans															■									
	Toutes options de compatibilité CAO		■																						
	CutDATA					■																			
	Simulation machine																					■			
	MTM														■										
	Fraisage axe rotatif												■												
	Import solide																■								
	SolidSurfacer																		■						
	TMS																						■		
	VoluMill																							■	
	EDM																								■