Gibbsマニュアル

		Common Reference	Data Exchange	Geometry Creation	Getting Started	Install Guide	What's New?	Plug-Ins	Macros	Post HASTE	Wizards	Lathe	Mill	Mill/Turn	MTM	Advanced CS	Solids Import	2.5D Solids	SolidSurfacer	4-Axis	5-Axis	MachineSim	TMS	VoluMill	Wire-EDM
パッケージ	Turning	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
	Milling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■											
	Mill/Turn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	2.5D Solids Milling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		■							
	2.5D Solids Mill/Turn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■							
	3D Milling	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■			■						
	3D Mill/Turn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■						
	5-Axis Mill & MTM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■		■				
オプション	4-Axis																			■					
	5-Axis																				■				
	Advanced CS															■									
	任意CAD相互運用性		■																						
	CutDATA					■																			
	Machine Sim																					■			
	MTM														■										
	Rotary Mill												■												
	Solids Import																■								
	SolidSurfacer																		■						
	TMS																						■		
	VoluMill																							■	
	Wire-EDM																								■